上 海 建 桥 学 院 教 学 进 度 安 排 表

2014 ～ 2015 学年度第 2 学期

课程名称：机械制造装备设计　班级：机制 B12-1　　总学时：48

日期	周次/星期	课程内容			授课方式	上课地点	作业布置
		章	节	内　　容			
3.9	1/一	0	1-2	课程介绍，机械制造装备分类	讲课	2316	
3.10	1/二	1	1-2	机床型号编制方法，CA6140 总体介绍	讲课	2316	
3.16	2/一	1	2	CA6140 传动分析	讲课	2316	有
3.23	3/一	1	2	CA6140 传动分析，CA6140 结构分析	讲课	2316	有
3.24	3/二	1	2	实验一：CA6140 车床结构剖析实验	实验	7140	
3.30	4/一	1	4	磨床概述，M1432A 总体结构	讲课	2316	
4.6	5/一	1	4	M1432A 传动、主要部件结构	讲课	2316	
4.7	5/二	1	5	齿轮加工机床概述	讲课	2316	
4.13	6/一	1	5	Y3150E 滚齿机，习题讲解	讲课	2316	有
4.20	7/一	2	1-2	数控机床概述，数控车床	讲课	2316	
4.21	7/二	2	4-5	数控铣床，加工中心	讲课	2316	有
4.27	8/一	3	1-2	特种加工机床	讲课	2316	
5.4	9/一	4	1	机床总体设计	讲课	2316	
5.5	9/二	4	2	主传动设计	讲课	2316	
5.11	10/一	4	3	进给传动设计	讲课	2316	有
5.18	11/一	4	4	典型部件设计：主轴	讲课	2316	
5.19	11/二	4	4	典型部件设计：丝杠螺母、导轨支承	讲课	2316	有
5.25	12/一	4	4	实验二：滚珠丝杠螺母机构测绘	实验	2316	
6.1	13/一	7	1-3	三坐标测量机	讲课	2316	
6.2	13/二	8	1	工业机器人概述	讲课	2316	

6.8	14/一	8	2	工业机器人典型部件结构	讲课	2316	有
6.15	15/一	9	1	物料储运装备概述	讲课	2316	
6.16	15/二	9	2-4	上下料、运输装置、立体仓库	讲课	2316	有
6.22	16/一			习题讲解，复习	复习	2316	

注：授课方式为讲课、实验、习题课、复习、考核，不够写可续页。

任课教师：李鸣鸣　　系主任审核：刘立华　　教学院长审核：吴庆彪

日期：2015-2-15　　日期：2015.3.5　　日期：2015.3.6

上 海 建 桥 学 院 教 学 进 度 安 排 表

2014 ～ 2015 学年度第 2 学期

课程名称：机械制造装备设计　班级：机制 B12-2　　总学时：48

日期	周次/星期	课程内容			授课方式	上课地点	作业布置
		章	节	内　　容			
3.9	1/一	0	1-2	课程介绍，机械制造装备分类	讲课	2322	
3.10	1/二	1	1-2	机床型号编制方法，CA6140 总体介绍	讲课	2316	
3.16	2/一	1	2	CA6140 传动分析	讲课	2322	有
3.23	3/一	1	2	CA6140 传动分析，CA6140 结构分析	讲课	2322	有
3.24	3/二	1	2	实验一：CA6140 车床结构剖析实验	实验	7140	
3.30	4/一	1	4	磨床概述，M1432A 总体结构	讲课	2322	
4.6	5/一	1	4	M1432A 传动、主要部件结构	讲课	2322	
4.7	5/二	1	5	齿轮加工机床概述	讲课	2316	
4.13	6/一	1	5	Y3150E 滚齿机，习题讲解	讲课	2322	有
4.20	7/一	2	1-2	数控机床概述，数控车床	讲课	2322	
4.21	7/二	2	4-5	数控铣床，加工中心	讲课	2316	有
4.27	8/一	3	1-2	特种加工机床	讲课	2322	
5.4	9/一	4	1	机床总体设计	讲课	2322	
5.5	9/二	4	2	主传动设计	讲课	2316	
5.11	10/一	4	3	进给传动设计	讲课	2322	有
5.18	11/一	4	4	典型部件设计：主轴	讲课	2322	
5.19	11/二	4	4	典型部件设计：丝杠螺母、导轨支承	讲课	2316	有
5.25	12/一	4	4	实验二：滚珠丝杠螺母机构测绘	实验	2322	
6.1	13/一	7	1-3	三坐标测量机	讲课	2322	
6.2	13/二	8	1	工业机器人概述	讲课	2316	

6.8	14/一	8	2	工业机器人典型部件结构	讲课	2322	有
6.15	15/一	9	1	物料储运装备概述	讲课	2322	
6.16	15/二	9	2-4	上下料、运输装置、立体仓库	讲课	2316	有
6.22	16/一			习题讲解，复习	复习	2322	

注：授课方式为讲课、实验、习题课、复习、考核，不够写可续页。

任课教师：李鸣鸣　　系主任审核：刘立华　　教学院长审核：吴庆彪

日期：2015-2-15　　日期：2015.3.5　　日期：2015.3.6

上 海 建 桥 学 院 教 学 进 度 安 排 表

2014 ～ 2015 学年度第 2 学期

课程名称：机械制造装备设计　班级：机制 B12-3　　总学时：48

日期	周次/星期	课程内容			授课方式	上课地点	作业布置
		章	节	内　　容			
3.9	1/一	0	1-2	课程介绍，机械制造装备分类	讲课	2322	
3.10	1/二	1	1-2	机床型号编制方法，CA6140 总体介绍	讲课	2122	
3.16	2/一	1	2	CA6140 传动分析	讲课	2322	有
3.23	3/一	1	2	CA6140 传动分析，CA6140 结构分析	讲课	2322	有
3.24	3/二	1	2	实验一：CA6140 车床结构剖析实验	实验	7140	
3.30	4/一	1	4	磨床概述，M1432A 总体结构	讲课	2322	
4.6	5/一	1	4	M1432A 传动、主要部件结构	讲课	2322	
4.7	5/二	1	5	齿轮加工机床概述	讲课	2122	
4.13	6/一	1	5	Y3150E 滚齿机，习题讲解	讲课	2322	有
4.20	7/一	2	1-2	数控机床概述，数控车床	讲课	2322	
4.21	7/二	2	4-5	数控铣床，加工中心	讲课	2122	有
4.27	8/一	3	1-2	特种加工机床	讲课	2322	
5.4	9/一	4	1	机床总体设计	讲课	2322	
5.5	9/二	4	2	主传动设计	讲课	2122	
5.11	10/一	4	3	进给传动设计	讲课	2322	有
5.18	11/一	4	4	典型部件设计：主轴	讲课	2322	
5.19	11/二	4	4	典型部件设计：丝杠螺母、导轨支承	讲课	2122	有
5.25	12/一	4	4	实验二：滚珠丝杠螺母机构测绘	实验	2322	
6.1	13/一	7	1-3	三坐标测量机	讲课	2322	
6.2	13/二	8	1	工业机器人概述	讲课	2122	

6.8	14/一	8	2	工业机器人典型部件结构	讲课	2322	有
6.15	15/一	9	1	物料储运装备概述	讲课	2322	
6.16	15/二	9	2-4	上下料、运输装置、立体仓库	讲课	2122	有
6.22	16/一			习题讲解，复习	复习	2322	

注：授课方式为讲课、实验、习题课、复习、考核，不够写可续页。

任课教师：李鸣鸣　　系主任审核：刘立华　　教学院长审核：吴庆彪

日期：2015-2-15　　日期：2015.3.5　　日期：2015.3.6